

Nach Installation zweite unabhängige SSD nicht im BIOS erkannt.

Beitrag von „Nightflyer“ vom 26. September 2020, 22:06

Was passiert denn wenn du den Rechner startest und direkt nach dem Erscheinen des MSI Logos F11 drückst? Dann sollte eine Platte zum booten auswählen können