


# i5, 7600, HD 630, 2 Monitore, bekomme ich nicht am laufen

Beitrag von „hackmac004“ vom 27. September 2020, 22:21

Teste mal was passiert wenn du die blaue Zeile hier noch einfügst.



| Properties Key*          | Properties Value | Werttyp |
|--------------------------|------------------|---------|
| AAPL_ig-platform-id      | 00001259         | DATA    |
| device-id                | 12590000         | DATA    |
| framebuffer-patch-enable | 01000000         | DATA    |
| framebuffer-stolenmem    | 00003001         | DATA    |
| framebuffer-floram       | 00009000         | DATA    |

Stecke auch mal im system beide Stecker ab und wieder ran. Das hilft auch manchmal. Gern noch bevor du die neue Änderung übernimmst.