

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „tegvlarivs“ vom 28. September 2020, 07:21

Leute, neuer Hackintosh: bei mir lädt die itlwm.kext nicht. Ich habe wieder ein T460s mit der Standardkarte drin (ich weiß, dass die unterstützt wird, da die schon mal bei mir lief...). Ich boote mit Clover und die kext liegt in kexts/Others. Wenn ich die Kext in /Library/Extensions lege kommt eine Fehlermeldung von wegen "unsupported kext", aber ob supported oder nicht sollte Clover ja reichlich egal sein, nicht? HeliPort spuckt die Meldung aus, die auf dem Anhang zu sehen ist. Habe ich grundsätzlich etwas verpasst, eine Einstellung, die man vornehmen muss in der itlwm.kext, bevor man sie installiert? Eigentlich sollte das doch OOB laufen?

Edit: Vielleicht hilft der 2. Screenshot noch