

Radeon x280 und plötzlich kein HDMI mehr

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 28. September 2020, 13:32

Klar, da hat sich einiges geändert in der Ordner Struktur.

Am besten ist wenn du mit dem Clover Installer eine komplett neue Struktur auf einen USB-Bootstick installierst und diesen EFI-Ordner dann neu befüllst auf Basis deines jetzt funktionierenden EFI-Ordners.

die config.plist kannst aus dem alten EFI-Ordner übernehmen.

Starten kannst auch erst mal über den Bootstick und hast dann immer als Backup die EFI auf der Festplatte.