

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Kalypso478“ vom 29. September 2020, 13:45**

Hallo,

ich weiß nicht, ob diese Frage bereits gestellt bzw. beantwortet wurde:

Seit ich von Clover v5.0 r5122 als Bootmanager auf OpenCore 0.60/0.61 umgestiegen bin und die bootstrap.efi ins Bios meines Mainboard als Bootoption habe eintragen lassen, erscheint in meinem Dualboot System unter Windows 10 im Gerätemanager zwei neue ACPI Einträge. Die Kennung (system identifier) unter Windows wird seither (verständlicherweise) als iMac 19,1 ausgegeben.

Kann man die beiden Treiber irgendwie nachinstallieren? Macht das überhaupt Sinn? Oder soll man die beiden Einträge einfach ignorieren?

Zum besseren Verständnis habe ich zwei Bildanhänge angefügt.