

# **ASUS Prime X299 Deluxe (1) - OC 0.6.0 - Bios 3105**

**Beitrag von „KMac“ vom 29. September 2020, 14:28**

Hi,

USB ist konfiguriert - daran sollte es eigentlich nicht liegen... Unter Mojave fährt er komplett runter ohne reboot ?!? Werde nochmal zurück auf das 2002 gehen um zu sehen, ob es vielleicht doch mit dem BIOS zusammenhängt...