

**In Arbeit**

## **Probleme nach unbeabsichtigten Update**

**Beitrag von „bluebyte“ vom 2. Oktober 2020, 15:26**

Das klingt für mich nach Problemen mit der Spannungsversorgung der USB-Ports. Externe Festplatten oder Hubs, sofern sie über die USB-Ports mit Strom versorgt werden, können da schon mal schwächelnden. Wenn Du Clover nutzt dann schau mal ob der Haken bei High Current gesetzt ist. Das dient dazu, die Spannung bei Bedarf zu erhöhen.

Zumindest war das bei mir mal der Fall.