


Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Strandbummler“ vom 2. Oktober 2020, 21:11

[Zitat von TheWachowski](#)

Nö. Habe es gerade getestet. 0B eingetragen, heruntergefahren, Stromkabel rausgezogen.

Beim hochfahren fehlt dann Interne Lautsprecher erneut:



Ist ja aber wie gesagt auch egal. Ich hatte in der Clover plist 1C und nun habe ich auch in der OC dasselbe. Hauptsache es funzt so wie es sein soll.

Alles anzeigen

Ich hab übrigens das gleiche Problem gehabt nachdem ich vor ner guten Woche endlich von Clover auf OC gewechselt bin. Ich habe meine Boxen jetzt im schwarzen Audio-Out stecken und gehe über Line-Out. Aber Interner Lautsprecher fehlt bei mir auch.

Grüße