

2er Lan Port funktioniert nicht. Geht das überhaupt?

Beitrag von „Nightflyer“ vom 3. Oktober 2020, 10:29

ich habe ein Asrock H310M ITX ac, da geht as zweite LAN mit dem SmallTreeIntel82576.kext

[SmallTreeIntel82576.kext.zip](#)