

2er Lan Port funktioniert nicht. Geht das überhaupt?

Beitrag von „Melone“ vom 3. Oktober 2020, 10:49

[al6042](#) mein Asrock hat nicht den I211AT sondern den I210-AT

[g-force](#) mit Team fähig ist gemeint das die nur zusammen arbeiten können und mehr Daten Durchsatz gegeben ist richtig?