

# [Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. Oktober 2020, 11:48

[Schorse](#)

„Mit Catalina wird der ASM2142 USB 3.1 Controller nativ unterstützt. Big Sur macht da nicht mehr mit, gibt es da schon einen Kext oder Lösung?“

Umgekehrt wird ein Schuh draus. In Catalina siehst du im Systemreport unter USB, welche Kext dort geladen wird. Nix nativ.

Bei Big Sur steht dort tatsächlich ein gleichnamiger Kext. Das nun „Hackintool“ die Bezeichnung des Controllers liefert, hat damit nix zu tun.

Möglicherweise hast du eine eigene USB-Kext in der auch festgehalten wird, welche Kext für welchen Controller geladen werden soll. Das rächt sich nun mit Big Sur, da hier für diesen Controller eine neue eigene native Kext existiert und die alte natürlich nicht geladen wird. Entferne die Beschreibungen für diesen Controller in Deiner alternativen Kext und alles funktioniert wieder.