

Erledigt

SONY

VAIO

SVF152C29M

Hardwarekomponenten identifizieren

Beitrag von „debian“ vom 3. Oktober 2020, 12:43

[Locke](#)

Hab dafür bei einem älteren iMac das Problem, dass der Corsair RAM zwar exakt den Spezifikationen entspricht, aber dennoch zu den berühmten drei Pieptönen führt und nichts weiter tut, Kiste bleibt schwarz.