

FENVI T919 - Bluetooth Geräte haben eine schlechte Latenz

Beitrag von „krokol“ vom 3. Oktober 2020, 15:09

Ein paar Anregungen zur Fehlersuche: Nutzt du WLAN im 2,4 oder 5 GHz Bereich? Bei 2,4 GHz kann es zu Interferenzen zwischen WLAN und BT kommen (muss aber nicht). Das kannst du unter Umständen durch Wechsel ins 5 GHz WLAN (ggf 2,4 GHz am Router testweise deaktivieren) oder durch Umstellen der WLAN Parameter (genutztes Band im 2,4 GHz Bereich) reduzieren. Details habe ich nicht im Kopf, aber Google sollte unter "BT WIFI interference" Tipps für die Fehlersuche und Behebung liefern. Alternativ kann natürlich auch irgendeine Abschirmung bzw. ungünstige Ausrichtung des PCs die Empfangsqualität beeinträchtigen, ebenso "Störsender" wie Mobilteile mancher billigen DECT-Telefone. Ggf PC testweise mal drehen/umstellen.