

# **FENVI T919 - Bluetooth Geräte haben eine schlechte Latenz**

**Beitrag von „H4L9000“ vom 3. Oktober 2020, 19:34**

Prüfe auch mal welche der externen Antennen diejenige für Bluetooth ist. Bei meinem Modell ist es diejenige, die von außen betrachtet ganz links sitzt.

Es gibt wohl auch welche bei denen die BT-Antenne zwischen Wifi-Antennen sitzt - dann könnte es auch gut ein Interferenz-Problem mit 2,4GHz Wifi sein.

Bei mir war die BT-Antenne anfangs ungünstig ausgerichtet so dass das PC-Gehäuse viel abgeschirmt hat. Bemerkbar war das an stotternden Mausbewegungen mit dem Magic Trackpad und Dropouts in AirPods.

Seitdem ich die Antenne anders positioniert habe sind alle Probleme weg.