

# FENVI T919 - Bluetooth Geräte haben eine schlechte Latenz

Beitrag von „3piCRoulzZ“ vom 4. Oktober 2020, 13:19

[krokol](#) Ich nutze beides. 2,4 GHz für Smart Home Geräte und das 5er für alles andere. Das Problem zwischen 2,4 und BT war mir bekannt und werde es heute Abend mal testweise abstellen. Die FritzBox steht auch im Büro und könnte da einiges zerschießen. Vielen Dank für die Anregungen!

badbrain Mit der MagicMouse 2 hatte ich dieses Problem auch nicht. Die MX Keys läuft auch flüssig.

[H4L9000](#) Mache ich heute Abend! Vielen Dank.

Ich melde mich, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.

Liebe Grüße,

Steven