

Z390 I Aorus Pro Wifi + i5-9600k + RX5500 XT

Beitrag von „Nerpheus“ vom 4. Oktober 2020, 18:32

Bin jetzt mal auf einen Port von hinten ausgewichen.

BIOS ist wie von Jimsalabim (bis auf den fehlenden Thunderbolt).

Bevor wieder die Fehlermeldung kommt und nicht mehr lesbar ist, bleibt er an einer Stelle hängen.

Edit: Lese gerade in der Anleitung von Jimsalabim, dass es eventuell Probleme über HDMI geben kann und man bei der Radeon lieber über Displayport gehen soll.

Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Könnte das das Problem sein?