

Z390 I Aorus Pro Wifi + i5-9600k + RX5500 XT

Beitrag von „Nerpheus“ vom 4. Oktober 2020, 19:26

Laut Herstellerseite ist bei meinem Mainboard die neuste BIOS Version die F8c.

Die habe ich auch bereits drauf.

Ich habe in der Zeit nochmal weiterprobiert und den USB auf dem Mainboard auf 2.0 gesteckt. Jetzt lädt er deutlich weiter. Allerdings wird der Bildschirm dann einfach irgendwann schwarz.

Letzte Zeile: AppleHDREngineOutput::performFormatChange (<ptr>, <ptr>, 0) (falls das was hilft).