

SideCar- und Multimonitor-Probleme in OpenCore Catalina Skylake

Beitrag von „ebs“ vom 5. Oktober 2020, 23:11

Lies bitte mal mit dem [Hackintool](#) die PCI Werte aus und lade mal die pcidevices.plist hoch. Dann möchte ich mal OC Versionsnummer wissen.

Dann können wir morgen mal schauen was in der config.plist noch geändert werden muss.