


Acer V5 573G - OpenCore - Catalina 10.15.6 - Audio/HDMI/Shutdown Probleme

Beitrag von „hackmac004“ vom 5. Oktober 2020, 23:48

Versuche es mal mit diesen Einstellungen.



The screenshot shows a portion of the OpenCore.plist configuration file. The 'DeviceProperties' section is expanded, showing a 'PciRoot(0)/Pci(0x02,0)' entry. This entry is a dictionary containing three key-value pairs: 'AAPL,ig-platform-id' with a value of '0500260A', 'framebuffer-patch-enable' with a value of '01000000', and 'framebuffer-stolenmem' with a value of '00003001'.

Path	Type	Value
DeviceProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)	Dictionary	5 Schlüssel/Wert-Paare
PciRoot(0)/Pci(0x02,0)	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
AAPL,ig-platform-id	Daten	4 Bytes: 0500260A
framebuffer-patch-enable	Daten	4 Bytes: 01000000
framebuffer-stolenmem	Daten	4 Bytes: 00003001
Delete	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare

Wichtig dabei ist, dass Whatevergreen, Lilu und AppleALC auf dem neuesten Stand sind.

Eine weitere platform id Möglichkeit wäre diese 06 00 26 0A