

Erledigt

Bluetooth schlechte Verbindung zu Geräten

Beitrag von „ternes3“ vom 6. Oktober 2020, 22:30

Ich habe nun mal Zeit gefunden in der Rechner hereinzuschauen, eine Isolation scheint tatsächlich zu fehlen.

Ansonsten hat die Karte einen USB 2.0 Header direkt mit dem Mainboard (Ich nutze teilweise auch Splitter).

Danke ansonsten an die anderen Antworten. Ich schaue mir dies die Tage an.

SSDT-EC-USBX ist im Einsatz.

LG