

Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. Oktober 2020, 09:26

[Zitat von Jupp21](#)

gerade im Avatar geändert

Profil/Signatur/Avatar ... was auch immer: da steht noch der i5-3500.

Und beim B250 (LGA1151) sitzt bislang noch ein nicht-kompatibler i5-4590 (LGA1150) drin. Sortiere das mal.

Ein Intel Core i5 6500 3,2 GHz hat auch keine HD4600 als iGPU. In beiden Sig-Listen sind Fehler. Mit solchen fehlerhaften Angaben lenkst Du Deine Helfer auf die falsche Fährte.