

# X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

**Beitrag von „DSM2“ vom 9. Oktober 2020, 11:19**

[pgr69](#) Mit dem aktuellen Bios Release gibt es das Problem nicht aber dafür mit allen Versionen über 2002 hinaus bis zur aktuellen Bios Version.

Die Mainboards werden aber nicht mit dem aktuellen Bios ausgeliefert.

[np4me2k](#) hat keine Bios Version angegeben und daher ist es durchaus denkbar, dass hier genau dieses Problem vorliegt.

Oder aber das dass entsprechende setting nicht disabled ist. Dieses steht ja nicht einfach so im Guide drin.

By the way: Das Designare 10G ist Müll...

Sowohl in Bezug auf Performance als auch auf 10G und Service.

Die 10G Ports lassen sich nicht Hardcoden und daher laufen diese nur über Umwege.

Sprich es ist kein EEPROM Mod und anschließend native Funktion gegeben.