

Hackintosh einrichten mit intel core 2 quad Q9505

Beitrag von „ITzTravellnTime“ vom 9. Oktober 2020, 11:36

[Zitat von KarlDieter](#)

Hi,

hatte mit meinem Q9550 das Problem, dass der Prozessor kein SSE 4.2 unterstützt und neuere MacOS Versionen nicht Botten wollten. Aus diesem Grund musst du die com.apple.telemetry.plugin Datei durch die einer alten Version ersetzen. Falls du kein altes Backup hast, habe ich dir meins aus MacOS 10.13.5 angehängen.

There are a couple of kexts to workaroud those issues, the first is mouSSE which is a partial SSE 4.1 emulator, and the second kext is telemetrap which is a kext for blocking the telemetry plugin from loading (the system doesn't need it to be able to run)