

System hängt nach BIOS Firmwareupdate MSI B550

Beitrag von „griven“ vom 9. Oktober 2020, 15:34

Nope das hat nichts mit [Bios Settings](#) zu tun, sondern liegt im ACPI begründet (ist auch der Grund für die Panik). Ich kann jetzt von hier aus nicht in die EFI schauen (bin @work) aber es liegt der Schluss nahe das sich von der alten zur neuen Bios Version etwas am ACPI bzw. dessen Struktur geändert hat und nun möglicherweise einige oder alle eingesetzten DSDT oder SSTD Modifikationen nicht mehr passen. Genau dieses Verhalten ist unter anderem der Grund dafür, warum man mit allen Änderungen an den ACPI Tabellen möglichst sparsam umgehen sollte bzw. diese vermeiden sollte, wo immer es möglich ist. Um den Fehler/das Problem einzugrenzen würde ich jetzt eine Kopie des EFI Ordners auf einen Fat32 formatierten USB Stick packen und in dieser Kopie alle zusätzlichen ACPI Tabellen (SSDT, DSDT) sowie alle möglicherweise in der config vorhandenen Patches entfernen und damit versuchen den Rechner mit der neuen Bios Version zu starten geht der Start durch kann geprüft werden ob irgendwas das vorher funktioniert hat nicht mehr funktioniert und falls ja das Thema adressieren (relativ sicher wird man das Thema USB Ports bzw. EC Device erneut angehen müssen).