

# Power Mac G5 Mod

**Beitrag von „atl“ vom 9. Oktober 2020, 21:11**

Hallo [Vainakhish](#) , danke für deine Rückmeldung. Ich habe mittlerweile alle 92mm und die 80mm Lüfter umgebaut. Das frimeligste war, die kleinen Ankerplättchen zu entfernen. Ich habe das mit zwei Minischraubendrehern gemacht. Allerdings habe ich mir dabei auch zwei Lager etwas verbeult. Das macht sich sofort in Form von kratzenden Geräuschen oder Vibrationen bemerkbar. Aber in der Bucht gab's günstig Ersatz. 😊