

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „Thobi“ vom 10. Oktober 2020, 07:54

Guten Morgen!

Danke für die zahlreichen Antworten.

Die Titan Ridge ist mit dem Mainboard per 3pin & 5pin Kabel verbunden. In Windows funktioniert die Karte und ich kann die Geräte nutzen.

Die config.plist werde ich bearbeiten und bereinigen, dachte eigentlich dies damals schon getan zu haben.

Bin gestern auch über die Einträge gestolpert und war leicht verwundert.

Habe auch öfters neu gebootet, leider ohne Erfolg.

Den USB2.0-Header habe ich an der Karte nicht angeschlossen, da dieser auf dem Mainboard von der WLAN+Bluetooth Karte belegt ist.

Das sollte aber kein Problem sein wie ich hier gelesen habe.