

Mainboards und Grafikkarten für Hackintosh Bau

Beitrag von „Griven“ vom 2. Oktober 2011, 02:16

Ich fürchte mit der Kiste wirste keinen Spaß haben.

Ich hab gerade mal ein wenig den guten Google bemüht und nach den technischen Daten von dem Rechner geschaut und da ist ungefähr nichts drin, was von Apple irgendwann mal unterstützt wurde sprich es wird extrem schwierig werden für den verbauten NVIDIA® MCP73PV Chipsatz Treiber zu finden, was auch Deinen Timeout beim Booten erklärt. Ich hab in diversen Englischsprachigen Foren Beiträge von Usern gefunden die es zumindest geschafft haben Leopard (OS X 10.5) auf der Kiste zu installieren zum Teil mit extrem abenteuerlichen Kniffen, SnowLeo hat entweder niemand von denen je versucht oder ist kläglich daran gescheitert...

[Pre Series7 nForce Chipset BIOS SettingsV2.pdf](#) <-- Das hier kann Dir vielleicht wenigstens bei den korrekten [Bios Einstellungen](#) helfen und bringt Dich vielleicht schon mal ein Stück weiter.