

Neue SSD stets nach dem ersten Neustart nicht mehr zu finden...

Beitrag von „ResEdit“ vom 11. Oktober 2020, 17:40

Dann gibt es ein Problem mit der Firmware. Hatte ich auch schon mal mit einer Samsung SSD. Es gab bei mir auch schon mal ein Problem mit einer Samsung SSD, die ich über den „Magician“ (oder so ähnlich) unter Windows „optimiert“ hatte. Da lief anschließend auf dem Hacky und im MBP 17" überhaupt nichts mehr.