

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lev92“ vom 11. Oktober 2020, 19:08

[JimSalabim](#)

Ja, das dachte ich mir auch. Hat auch relativ gut funktioniert bis dann eben die ein oder anderen Fehler auftraten.

Erdenwind Inc.

Bei mir funktioniert meine Apollo nur, wenn ich Thunderbolt Boot Support: auf Pre Boot ACL oder Boot Once einstelle. Ist das bei dir genau so?

Gibt es da irgendwelche Nachteile? Jetzt scheint auch HotPlug zu funktionieren.

Lieber Gruß