

# **Neue SSD stets nach dem ersten Neustart nicht mehr zu finden...**

**Beitrag von „ResEdit“ vom 11. Oktober 2020, 18:14**

Ich habe seinerzeit den aktuellen Treiber von der Samsung HP geladen (zusammen mit einem Tool, von dem der PC bootet) und dann aktualisiert. Zur Sicherheit: Deine Einstellungen in der SATA-Abteilung vom BIOS hast du nicht irgendwie angepasst? Und es ist auch kein weiterer Datenträger im Zugriff, auf dem Windows installiert ist?