

Erledigt WLAN und BT laufen nicht

Beitrag von „grt“ vom 11. Oktober 2020, 21:21

ich zitiere mal aus dem kleingedruckten unter der tabelle mit den karten:

Zitat

AR946x (168c,34), AR9485 (168c,32) and AR9565 (168c,36) work to some degree (i.e. not 100%) with alternative (re-written) Atheros40 driver as posted at InsanelyMac by Chunnan. **Further patching facility posted here. These cards appear very poorly supported to plain unsupported from High Sierra. They are NOT recommended.**

bezieht sich auch auf die AR9462.