

Erledigt

## OC erkennt Big Sur Installer nicht

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 12. Oktober 2020, 13:59

[JimSalabim](#) Das Board ähnelt deinem sehr. Details wie TB 3 sollten wenn man nachdenkt natürlich deaktiviert werden. Aber das sollte selbstverständlich sein. Einfach deine EFI als Allheilmittel nehmen ist natürlich nicht möglich. Aber versuch mal den Leuten hier klar zu machen das Sie sich selbst eine Efi von Grund auf neu gestalten und sich höchstens an deine als Richtlinie halten. Puh das wäre so als ob du nen Alkoholiker versuchst Milch als lekker zu verkaufen. 🤖

Aber siehe Bild. Das einzige was hier unterscheidet ist der ALC, aber wie ich schon erwähnte ein bischen Anpassung sollte danach immer erfolgen. Für einen ersten Start sollte deine aber fast funktionieren wenn man vom fehlenden Sound einmal absieht.



Das Feintuning / Fehlerbehebung darf dann natürlich nicht fehlen.