

Erledigt

WLAN und BT laufen nicht

Beitrag von „grt“ vom 13. Oktober 2020, 14:31

[Zitat von Liondrias](#)

ist die DW 1550 nicht kompatibel mit HP Notebooks

kann sein, dass das an einer whitelist im bios liegt. wenn es eine gibt (recherchier das mal) und sie sich per modbios entfernen lässt (auch recherchieren) dann könntest du die DW1550 einbauen und nutzen.

ich hab eine in ein HP-Probook (3.gen. prozessor) einbauen können, ohne das bios modden zu müssen, das hatte z.b. gar keine whitelist.