

# Lenovo X220

**Beitrag von „sixharbor“ vom 13. Oktober 2020, 20:38**

Hallo ,

ich wollte grade Catalina 10.15 auf mein Lenovo x220 installieren.

Laut verschiedenen Foreneinträgen und Links im Internet habe ich gehört das ich zu erst ein neues Bios benötige. Dieses habe ich habe ich auch gefunden.

Sobald ich die WINUPTP starte kommt ein Bluescreen und der winflash64sys Fehler. Danach startet das X220 neu.

Ich habe es auch schon ohne dieses BIOS probiert, jedoch kommen dann diverse Fehler bei der installation über Clover.

Habt ihr Vorschläge?

Habe eine SanDisk SSD eingebaut SDSSDA-240G

und Samsung 4x4GB 2R8 PC3-10600S-09-11-F3

<https://www.insanelymac.com/fo...152-on-the-thinkpad-x220/>