

**Erledigt**

## **USB XHC ohne USBInjectAll.kext oder USB-Portlimit Patch zum Laufen bringen / Diskussionen**

**Beitrag von „bluebyte“ vom 15. Oktober 2020, 22:13**

[apfelnico](#) nur mal eine Frage am Rande. Ich habe ein Problem an meinem XHCI-Ports am Front-Panel.

Meine externe Platte MyBook von WD und externer Stromversorgung läuft da ohne Probleme. Meine SSD in der Icybox wird dort fortlaufend getrennt. Hackintool ist an dem Anschluss dauernd am Blinken. Am Rear-Panel gibt es keine Probleme. Die SSD ist von Sandisk und zieht laut Typenschild 5Volt mit 1.5 Ampere.

Daher meine Frage: "Haben die Anschlüsse am Rear-Panel mehr "Saft?"

Viele Grüße von bluebyte