

Erledigt

USB XHC ohne USBInjectAll.kext oder USB-Portlimit Patch zum Laufen bringen / Diskussionen

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Oktober 2020, 00:15

[apfelnico](#) herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Ich hatte die SSDT-EC-USBX.aml, den USBPorts.kext (info.plist), ohne Renames, XHCIPortlimit=No, UsbInjectAll=No. Habe mich genau an die Anleitung von Faust gehalten.

Im Moment fahre ich ohne SSDT, mit UsbInjectAll und Renames EHC1->EH01 und EHC2->EH02. Am Rear-Panel an allen Anschlüssen kein Problem. An beiden Front-USB 2.0 kein Problem. Am Front-USB 3.0 SS01 steigt die SSD in der IcyBox aus. MyBook mit ext. Netzeteil gibt es kein Problem. USB-Sticks an allen Ports kein Problem. Habe schon mit grit den ganzen Tag geschattet. Einen Defekt der SSD kann ich ausschließen. Der Port SS01 ist bei mir jetzt problematisch. Ich gehe jetzt ins Bett. Eilt nicht.

Viele Grüße von bluebyte