

Seit Update auf Clover 5124, Booten nicht mehr möglich

Beitrag von „5T33Z0“ vom 16. Oktober 2020, 16:24

[Pflaumenjanne](#) Probiers mal damit. Aber vom Bootstick, bitte! Nicht, dass es nicht funktioniert und ich bin schuld dann. Umbenennen in config.plist nicht vergessen.

Habe die Layout-ID für Audio eingetragen. Und Häkchen bei Intel gesetzt für die Onboard Grafikkarte. Ein Paar der Fixes und Settings waren auch andera als in der alten config.

Ich glaube, der Haken bei Nvidiaweb in system paramters kann weg, weil es ja keine webdriver mehr gibt nach high sierra und die gtx690 ja von haus aus unterstützt wird. Hab ihn aber erstmal drin gelassen.

[pflaumenjanne_config.plist](#)