

Erledigt

Realtek Ethernet treiber funktioniert nicht. (Catalina installation unmöglich)

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. Oktober 2020, 20:40

Eventuell im BIOS für die Grafik mal den CSM-Modus aktivieren.

Einige Karten haben dann kleine Bugs im UEFI-Code.

Meine RX580 auch. Deshalb bin ich von DP auf HDMI.

Die Karten haben einen Teil mit Legacy und einen Teil mit UEFI.