

# Probleme mit IGPU UHD 630

Beitrag von „5T33Z0“ vom 17. Oktober 2020, 01:06

Probiers mal mit der config unten. Am besten aber von nem Stick. In config.plist umbenennen nicht vergessen.

Habe "Inject Intel" und Framebuffer Patch für die UHD630 hinzugefügt unter Devices > Properties. Falls es nicht funktioniert passt die PCI Adresse wahrscheinlich (noch) nicht.

[UHD630config.plist](#)

Viel Erfolg