

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. Oktober 2020, 12:06

[panamera](#) Wenn das BIOS sich resettet, kann es nichts mit dem macOS-Update oder dem EFI-Ordner zu tun haben. BIOS-Einstellungen und alle Hardware-Anschlüsse prüfen. Auch die Stromanschlüsse der Grafikkarte. Und auch den RAM mal prüfen.