

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „panamera“ vom 17. Oktober 2020, 12:18

[Zitat von JimSalabim](#)

[panamera](#) Wenn das BIOS sich resettet, kann es nichts mit dem macOS-Update oder dem EFI-Ordner zu tun haben. BIOS-Einstellungen und alle Hardware-Anschlüsse prüfen. Auch die Stromanschlüsse der Grafikkarte. Und auch den RAM mal prüfen.

Danke Dir. Allerdings habe ich das schon mehrfach gemacht. Das ist direkt nach update auf 10.15.7 aufgetaucht. Ich werde nochmals alles durchgehen aber genau kann ich mir das auch nicht erklären. 🤔