

Probleme mit IGPU UHD 630

Beitrag von „Fizikz“ vom 17. Oktober 2020, 13:50

5T33Z0 hats mal ausprobiert. erkannt wird sie. jedoch habe ich dann nach kurzer zeit glitches überall, random reboots und kernelpanics.

beim ersten versuch mit der gt710 noch angeschlossen, schien es super zu laufen. hatte die uhd dann an einem 2. monitor angeschlossen,

die uhd 630 dann alleine laufen zu lassen, ging dann nicht mehr. denke aber das lag daran, weil in der config noch die gt710 mit drin war, oder was meinst du?