

Bitte um Hilfe, Umstellung auf OC, Dualboot

Beitrag von „Kaiborg“ vom 17. Oktober 2020, 19:18

Ich habe geschaut, USB Ports passen, alles jut 😊

Das Problem, dass Win10 sich da bei Nutzung "reindrängt" ist etwas nervig, aber vielleicht gibt es ja

irgendwann die Lösung hier 😊

Dass er meine Plattform unter Hackintool/System scheinbar nicht richtig erkennt ist so ok?

```
OS                macOS Catalina Version 10.15.7 (Build 19H2)
Kernel            Darwin 19.6.0 x86_64
RAM               16.00 GB
Model Identifier  iMacPro1,1
CPU               Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz
Intel Generation  ???
Platform ID      0x00000000
Board ID         Mac-7BA5B2D9E42DD94
```