

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „bananaskin“ vom 18. Oktober 2020, 12:40

Hallo [henties](#) , ich habe einen neuen Boot-Stick erstellt,(OC0.63 nightly) mit neuesten Kext, Driver etc.

Mit diesem Stick habe ich eine Mojave sowie eine Catalina SSD gebootet . Neuestes Hackintool verwendet.

Damit einen USBPorts.kext erstellt. Alles wunderbar funktioniert wie es soll.

Mit dem gleichen Stick boote ich nun BS-10.... es fehlen wie schon beschrieben, die USB-C Ports, von dem ASM2142 3.1 Controller.

Ist ja nix tragisches , aber würde mich schon interessieren warum das nicht geht, Beta-Status???