

Neuen Bootstick erstellt, Nach Bootmenu nur durchgestrichener Kreis

Beitrag von „5T33Z0“ vom 18. Oktober 2020, 18:54

[bluebyte](#) Ja, gut, dann nimmt man halt erstmal ne generische SSDT-Plug oder ist der Xeon nicht kompatibel? Den Eindruck hatte ich bisher nicht.

Edit: Hab geguckt. Die CPU gehört zur IvyBridge Familie. Sollte passen. Abgesehen davon, dass die EFI uralt ist.