

# Neuen Bootstick erstellt, Nach Bootmenu nur durchgestrichener Kreis

**Beitrag von „griven“ vom 18. Oktober 2020, 20:49**

FakePCIID ist bei dem XEON eigentlich nur notwendig wenn man plant die P4000 zu nutzen (iGPU) und keine DeviceProperties setzen möchte (zu der Zeit wo ich mit dem XEON unterwegs war war das Thema DevProps noch nicht so verbreitet daher FakePCIID). Die CPU selbst und auch das SMBIOS iMac 13.X läuft mit der CPU ansonsten aber ohne Probleme auch mit OpenCore. Ich habe das Board und damit auch die CPU schon eine weile nicht mehr im Einsatz und daher auch keine EFI davon mehr am Start.