

Die Installationsressourcen wurden nicht gefunden

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. Oktober 2020, 10:24

[Psyobilin](#) Das InstallESD Image sieht mir von der Größe gut aus - zumindest ist es größer als eine Recovery-Partition. Aber deine clover version ist schon knapp 1,5 Jahre alt. Vielliecht liegt es ja daran. Habe sie manuell auf version 5122 (letzte Version ohne OpenCore-Abhängigkeit) aktualisiert samt Treibern und Kexten. Den Ps2Controller.kext für Keyboard, Mouse, Trackpad habe ich nach "off" verschoben, als Backup, falls der aktuelle nicht funktioniert. Falls es damit nicht funktioniert, liegt es vielleicht an dem Installer.

Viel Erfolg

[DellE7440 v5122.zip](#)