

Erledigt

USB XHC ohne USBInjectAll.kext oder USB-Portlimit Patch zum Laufen bringen / Diskussionen

Beitrag von „maschinenwart“ vom 20. Oktober 2020, 11:50

[Zitat von apfelnico](#)

Bei mir sehen die Ports so aus, in einer eigenen SSDT beschrieben:

Hallo [apfelnico](#),

ich habe auch mal versucht meine USB Ports in einer SSDT zu beschreiben. Das funktioniert scheinbar auch, nur der interne Port 14 wird im Hackintool als "normaler" USB2 Port angezeigt.

Könntest du dir bei Gelegenheit mal meine SSDT anschauen und mir gegebenenfalls einen Tip geben, wie man das eleganter lösen kann?

[X299-USB-MW.aml](#)

Beste Grüße

mw