

# **iGPU UHD630 - Exception nach einem Monat lauffähigem System**

**Beitrag von „PDM“ vom 20. Oktober 2020, 12:48**

Danke, probiere ich Mal aus. Aktuell startet macOS auch nicht mehr. Nach dem Framebuffer Fehler-Neustart kommt jetzt ein "failed to initialize volume keybag".