

i225-V wird beim installation nicht erkannt

Beitrag von „Sagatbek“ vom 21. Oktober 2020, 02:34

Wenn das Internet immer noch ausfällt, müssen Sie eine RealtekRTL8111-PCI-Karte anschließen, da die i225-V-Netzwerkkarte von Intel nicht richtig funktioniert.

Edit by DSM2: Übersetzung von Kasachisch auf Deutsch.